





ฝ่ายจัดการความปลอดภัยและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
สำนักงานชลประทานที่ 1

รายงานสถานภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว



ค่าอัตราเร่งที่เขื่อนแม่งวงเขื่อนฝิ่งซ้าย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กราฟแสดงค่าอัตราเร่ง




เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ	:	9/11/2566 เวลา 14:30:51
สถานที่	:	ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เขื่อนแม่งวงเขื่อนฝิ่งซ้าย วัดได้	:	0.000995 g
ผลกระทบต่อตัวเขื่อน	:	0.663 %
ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เขื่อนรับได้	:	0.15 g

เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย



ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
สำนักงานชลประทานที่ 1


รายงานสถานภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว



ค่าอัตราเร่งที่เขื่อนแม่วงเขื่อนหลัก อ.คอบสะเกิด จ.เชียงใหม่


กราฟแสดงค่าอัตราเร่ง

DAS Ch2



เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ	:	9/11/2566 เวลา 14:30:51
สถานที่	:	ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เขื่อนแม่วงเขื่อนหลัก วัดได้	:	0.00289 g
ผลกระทบต่อตัวเขื่อน	:	1.926 %
ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เขื่อนรับได้	:	0.15 g

เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย



9 พ.ย. 2023 15:33:29
18.92659129N 99.12549404E

ถนนที่ไม่มีชื่อ
ตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย
เชียงใหม่



9 พ.ย. 2023 15:33:34
18.92658329N 99.12548269E

ถนนที่ไม่มีชื่อ
ตำบลหนองแห่ียง
อำเภอสันทราย
เชียงใหม่

